



Inkoppling av
T-sense från
 ingång
 "sensor" i VAV
 kontroll

Plint	Förinställd utgång	Förinställt mätområde på utgång
OUT(1) CO ₂ : Temperatur: Relativ luftfuktighet:	0 - 10 VDC	600 - 900ppm 22 - 23°C 75 - 85%
OUT(2) CO ₂ :	0 - 10 VDC	0 - 2000ppm
OUT(3) Temp:	0 - 10 VDC	0 - 50°C
Relä CO ₂ :	0 - 10 VDC	900 - 1000ppm